News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成２０年２月１５日
経　済　産　業　省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　４件
（うち石油ストーブ（開放式）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件、
石油給湯機１件、石油ふろがま１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　６件
（うち介護ベッド用手すり４件、電気温水器１件、振動トレーニングマシン１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　７件
（うち除雪機（歩行型）１件、電気ストーブ３件、デスクトップパソコン１件、
踏み台１件、電気カーペット１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件　　２件
（うち電気ストーブ１件、カーポート１件）

※詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
(1)パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり（管理番号 A200700717）
①概要
パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッド用手すりにおいて、使用に伴うロックレバー部の摩耗と手すりに掴まることでロックレバーに負荷が掛かっていたことにより、固定されていたロックが解除され、転倒する事故が発生しました。

このため、製造事業者であるパラマウントベッド株式会社では、本日、プレス公表を行い、注意喚起を行うとともに、不意なロック解除を予防するストッパーの無償提供を実施することとしました。

②対象機種
「スイングアーム介助バー」　型式：ＫＡ－０９５

③事業者の対応
不意なロック解除を予防するストッパーの無償提供を行います。

④事業者の告知
・プレス発表：平成２０年2月１５日
・ホームページへのリコール情報の掲載

⑤消費者への注意喚起
消費者の皆様には、対象製品を使用されている場合には、製品に不具合等がないか点検をして御使用いただくとともに、製造事業者が設ける下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（パラマウントベッド株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－３３－５８７２
受付時間：９：００～１７：２０（土・日・祝日を除く）

(2**)介護ベッド用手すり（管理番号** A200700615、A200700861、A200700887**）**
①消費者への注意喚起
介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全ての挟み込みリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護する方々には、取扱説明書に記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、挟み込みのリスクを認識し、正しい御使用をしてください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。

なお、本日、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関するプレス公表を行っております。

(本発表資料のお問い合わせ先)
商務情報政策局製品安全課製品事故対策室
担当：鶴岡、服部、豊島
電話：０３－３５０１－１７０７(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1．ガス機器･石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700956	平成20年1月18日	平成20年2月12日	石油ストーブ（開放式）	SX-E271WY	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生し、家人1名が軽傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A200700965	平成20年2月1日	平成20年2月13日	ガスこんろ（LPガス用）	RTS-380GFS-L	リンナイ株式会社	火災	台所で爆発事故があり、窓等を破損した。現在、原因を調査中。	秋田県	
A200700967	平成20年1月27日	平成20年2月13日	石油給湯機	RPE33KS	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	火災	家の外から異音が聞こえ、ブレーカーが作動したため確認すると、当該機器が焼損していた。現在、原因を調査中。	山形県	
A200700969	平成20年1月29日	平成20年2月13日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品と浴槽の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	佐賀県	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700615	平成19年10月22日	平成19年11月15日	介護ベッド用手すり	SE-07NHC	フランスベッド株式会社	重傷1名	使用者が当該製品を使用して、立ち上がろうとした際に、当該製品の隙間に腕が挟まり怪我を負った。事故原因は、当該製品を掴んで立ち上がろうしたが、踏ん張りがきかず、床へずり落ちてしまい事故に至ったと思われる。製品の性質上、隙間が発生するものであるが、挟み込みのリスクについての十分な周知等が望まれる。	大阪府	平成19年11月20日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200700717	平成19年11月4日	平成19年12月17日	介護ベッド用手すり	KA-095	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	手すりに掴まりベッドから立ち上がろうとした際、固定されていたはずの手すりが動き、転倒し、肋骨にひびが入った。事故原因は、使用に伴うロックレバー部の摩耗と手すりに掴まることでロックレバーに負荷が掛かっていたことにより、固定されていたロックが解除されてしまい事故に至ったものと思われる。	東京都	平成19年12月21日製品起因が疑われる事故として公表していたもの
A200700861	平成19年12月25日	平成20年1月21日	介護ベッド用手すり	SE-07	フランスベッド株式会社	死亡1名	当該製品の隙間で首を吊った状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。事故原因は、目撃者がおらず、事故の発生状況が不明であるものの、手すりのサイドレール部が製造時とは逆の方向で取り付けてられていたことから、当該隙間が増大しており、事故に至ったと思われる。サイドレール部の逆方向の取り付けによる挟み込みの増大についての十分な周知等が望まれる。	愛知県	平成20年1月25日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200700887	平成20年1月21日	平成20年1月29日	介護ベッド用手すり	KA-19及びKA-095	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドの手すりと手すりの間に、ベッドの外側から首が挟まった状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。ベッドに戻る際に事故が発生したものと思われるが、目撃者がおらず、事故の発生状況の詳細が分からず、事故原因の特定には至らなかった。ベッドには複数の手すりを組み合わせて使用するため、製品の形状等により、手すりと手すりの隙間は千差万別であり、隙間をなくすことは不可能であり、隙間の挟み込みリスクについての十分な周知等が望まれる。	香川県	平成20年2月1日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200700958	平成20年2月3日	平成20年2月12日	電気温水器	SM837DB-C178	九州変圧器株式会社（現 ㈱キューヘン）	火災	当該機器の一部を焼損する火災が発生した。製品内部からの出火と思われ、現在、原因を調査中。	長崎県	
A200700960	平成20年2月1日	平成20年2月12日	振動トレーニングマシン	5F-3604	株式会社ジョイナス	火災	店舗において、展示品の試乗中に当該製品から発煙した。事故原因は、基板に取り付けられた電解コンデンサーの不具合により、過電流が流れ発熱して近傍の部品が焼損したものと思われる。	東京都	

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700944	平成20年1月31日	平成20年2月8日	除雪機（歩行型）	死亡1名	自宅敷地内で除雪機の下敷きになっているところを発見され、病院に搬送されたが死亡した。現在、原因を調査中。	秋田県	
A200700954	平成20年1月30日	平成20年2月12日	電気ストーブ	火災	火災が発生し、当該製品とその前に置かれていた真空パックされた衣類等を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200700959	平成20年2月3日	平成20年2月12日	デスクトップパソコン	火災	パソコンの電源を入れた後、隣の部屋にいると爆発音がしたため、確認すると、パソコン付近から炎が上がっていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A200700962	平成19年12月31日	平成20年2月12日	踏み台	重傷1名	当該製品の天板に乗り、作業をしていたところ、転落して骨折した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A200700963	平成20年2月4日	平成20年2月13日	電気ストーブ	火災	ストーブのそばでズボンを乾かしたままその場を離れ、戻ってくるとストーブ付近が燃えており、テレビ、ズボン、カーペット等を焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	
A200700966	平成20年1月14日	平成20年2月13日	電気カーペット	火災	当該製品や電気敷毛布等があった部屋から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200700968	平成20年1月14日	平成20年2月13日	電気ストーブ	火災	就寝中に当該製品付近より出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700955	平成19年12月6日	平成20年2月12日	電気ストーブ	火災	火災が発生した。電気ストーブに布団が接触して出火に至ったと思われる。	栃木県	
A200700961	平成20年1月21日	平成20年2月12日	カーポート	死亡1名	家の屋根に積もった雪がカーポートの屋根に落下したことにより、雪の重みでカーポートが家のドアに倒れかかった。その際、ドアを開けて体を出していた家人が首を挟まれ、病院に搬送されたが死亡した。当該カーポートは、家人が施工を行っており、施工方法に問題があったと思われる。	広島県	